



**Bygnings- og eiendomsdata**

Fylke: Buskerud
 Kommune: 602/Drammen
 Opprinnelig funksjon: Alarmplass
 Nåværende funksjon: Alarmplass (ikke operativ)
 Foreslått vernekategori: Skal dokumenteres
 Totalt antall bygg: 1



Situasjonskart med anleggets ca. areal og plassering.

Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
9903282	Egedius gate	1951	Skal dokumenteres	Eksteriør/Interiør	Koordinat	112/324

Vern kompleks

Formål:	Anlegget skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere Valhalla alarmplass som kulturhistorisk viktig eksempel på en mindre alarmplass for lokalt Siviltforsvar og som offentlig bygg for beredskapsformål. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i Siviltforsvaret.
Begrunnelse:	Dokumentasjon av anlegget som alternativ til fysisk vern har sin bakgrunn i enighet mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren, jf. referat fra møte 27.10.2009 i koordineringsgruppa Landsverneplan for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Valhalla alarmplass er et representativt eksempel på en mindre, enkelt utstyrt lokal alarmplass. Denne typen fjellanlegg var typiske og viktige anlegg for Siviltforsvaret og den sivile beredskapen under den kalde krigen. Fjellanlegget er bygget til sivilforsvarsformål etter sentralt godkjente tegninger. Det er et av de mindre fjellanleggene fra perioden, men likevel med en differensiert romplan med spesialiserte funksjoner for å ivareta lokale oppgaver for Siviltforsvaret under krigstilstand. Alarmplassens utforming, rominndeling og inventar har høy grad av opprinnelighet, selv om anlegget er i dårlig stand.
Omfang:	For dette anlegget skal det utarbeides dokumentasjon som alternativ til fysisk bevaring. Dokumentasjonen skal bestå av innsamling og systematisering av arkivmateriale, informasjon og kunnskap om anlegget, foruten anleggets bruk, utvikling og organisatoriske tilknytning til sektoren, og skal arkiveres hos forvaltende sektor og Riksantikvaren.

Beskrivelse kulturmiljø

Fjellanlegg, tidligere alarmplass, beliggende i Drammen kommune. Anlegget eies av DSB, mens kommunen eier tomt. Alarmplassen ligger i friområde i tilknytning til villa- og småhusbebyggelse i den sørlige randsonen av Drammen by. Inngangen er plassert i skrånende terreng i østlig retning med krattskog og løvtrevegetasjon.

Eiendomshistorikk

Bygget som alarmplass i 1951. Bruksrett på eiendommen 1953. Ingen vesentlige endringer etter det.

Verneverdige bygg

Byggnr: 9903282
 GAB nr: Koordinat
 Navn: Egedius gate
 Oppført: 1951






Anleggets inngang i midten av sirkelen, mot Ø. Opphavsrett: Hentet fra gulesider.no.



Inngang Valhalla alarmplass. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Buskerud SFD
GAB nr:	Koordinat
Gnr/bnr:	112/324
Oppført:	1951
Byggherre:	Sivilforsvaret
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Forsvar
Nåværende funksjon:	Forsvar
Bygningsart:	Ymse
Regulering:	Uregulert: Grunnen er ikke på reg.plan. I kommuneplanens arealplan (plan-ID KPL_20080226) er atkomst markert som boligområde og terrenget over anlegget som LNF-område.
Vernestatus:	



Situasjonskart med anleggets ca. areal og plassering.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Alarmplass i fjell, støpt hvelvet inngangsparti i skrånende terreng, nettingport foran innkjøring adkomst via tofløyet trykkdør i stål. Regelmessig grunnplan med tre parallelle stoller med garasje i midtstollen, oppholdsrom med stålport i de to øvrige. Råsprengt fjell med delvis støpte hvelv (inngangsparti), støpte støttebuer og pilarer. Støpte vegger ved sluser. Murt skur med kontor/KO-rom i høyre stoll, murte skur for toaletter i begge sidestoller. Samtlige skur utført i pusset siporex med pulttak i bølgeeternitt, dører i valset stålplate på sveiset ramme. Vindu i kontor/KO, sprosset delt stålramme. Takhengt wire for kabler og armaturer for glødepærer, takhengt nyere firkantrør for ventilasjon.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget som alarmplass i 1951. Bruksrett på eiendommen 1953. Ingen vesentlige endringer etter den tid.

Vern

Formål:	Anlegget skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere Valhalla alarmplass som kulturhistorisk viktig eksempel på en mindre, enkelt utstyrt alarmplass for lokalt Sivilforsvar og som offentlig bygg for beredskapsformål. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i Sivilforsvaret.
Begrunnelse:	Dokumentasjon av anlegget som alternativ til fysisk vern har sin bakgrunn i enighet mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren, jf. referat fra møte 27.10.2009 i koordineringsgruppa Landsverneplan for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Valhalla alarmplass er et representativt eksempel på en mindre, enkelt utstyrt lokal alarmplass. Denne typen fjellanlegg var typiske og viktige anlegg for Sivilforsvaret og den sivile beredskapen under den kalde krigen. Fjellanlegget er bygget til sivilforsvarsformål etter sentralt godkjente tegninger. Det er et av de mindre fjellanleggene fra perioden, men likevel med en differensiert romplan med spesialiserte funksjoner for å ivareta lokale oppgaver for Sivilforsvaret under krigstilstand. Alarmplassens utforming, rominndeling og inventar har høy grad av opprinnelighet, selv om anlegget er i dårlig stand.
Omfang:	For dette anlegget skal det utarbeides dokumentasjon som alternativ til fysisk bevaring. Dokumentasjonen skal bestå av innsamling og systematisering av arkivmateriale, informasjon og kunnskap om anlegget, foruten anleggets bruk, utvikling og organisatoriske tilknytning til sektoren, og skal arkiveres hos forvaltende sektor og Riksantikvaren.

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Garasje

Beskrivelse:



Interiørnr:

Interiørnavn: Stoll
mannskaper

Beskrivelse:



Interiørnr:

Interiørnavn: Stoll med KO-
rom

Beskrivelse:



Interiørnr:

Interiørnavn: KO-rom

Beskrivelse:



Toalettbygg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Stoll med KO-rom. Foto: Leif Anker.




Inngang til stoll. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Garasje sett fra inngang. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Toalettbygg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Grunnplan.



KO-rom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Inngang med trykkdør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg