

Kartlegging av trerekker og alléer i Region midt

Kontraktsområde 1501, 1503, 1504

STATENS VEGVESENS RAPPORTER

Nr. 602



Tittel

Kartlegging av trerekker og alléer i Region midt

Undertittel

Kontraktsonråde 1501, 1503, 1504

Forfatter

Linnea Vereide

Avdeling

Veg- og transportavdelingen

Seksjon

Trafikksikkerhet, miljø og forvaltningsseksjonen

Prosjektnummer**Rapportnummer**

Nr. 602

Prosjektleder**Godkjent av**

Elisabeth Strandbråten Rødland

Emneord

Trær, trerekker, trealleer, kartlegging

Sammendrag

Denne rapporten er ment å gi en oversikt over hvor i utvalgte kontraktsonråder i Møre og Romsdal en finner trerekker og alléer langs europa, riks- og fylkesvegene, samt gi et innblikk i hvilken tilstand de er i.

Title

Mapping of rows of trees and tree alleys in Region midt

Subtitle

Contract area 1501, 1503, 1504

Author

Linnea Vereide

Department

Roads and Transport Division

Section

Trafikksikkerhet, miljø og forvaltningsseksjonen

Project number**Report number**

No. 602

Project manager**Approved by**

Elisabeth Strandbråten Rødland

Key words

Trees, rows of trees, tree alleys

Summary

This report gives an overview of the rows and alleys of trees in the chosen contract areas along the national and county roads, and also depicts the state these are in.

Innhold

1	Oppsummering	1
2	Bakgrunn.....	2
3	Metode og materialer	3
4	Resultater.....	4
4.1	Kontraktområde 1504–Ytre Romsdalen	5
4.1.1	Faktaark for kontraktområde 1504–Ytre Romsdalen	6
4.2	Kontraktområde 1503–Indre Romsdalen	58
4.2.1	Faktaark for kontraktområde 1503–Indre Romsdalen	59
4.3	Kontraktområde 1501–Søre Sunnmøre	79
4.3.1	Faktaark for kontraktområde 1501–Søre Sunnmøre	80
5	Konklusjon	95
6	Avsluttende	96
7	Referanser	97

1 Oppsummering

Gjennom denne kartleggingsperioden ble det til sammen registrert 87 funn av trerekker og alléer langs europa, riks- og fylkesvegene i Møre og Romsdal, hvor flest registreringer ble gjort i Molde kommune. Kartleggingen foregikk over en to-ukers periode, fra 4. juli til 13. juli, 2017, og ble utført av to sommerstudenter. Tre kontraktområder ble gjennomført: 1504–Ytre Romsdalen, 1503–Indre Romsdalen og 1501–Søre Sunnmøre.

Trerekker og alléer er vanlig i kulturlandskapet og finnes ofte i tilknytning til gårder, tettsteder og byer. Bakgrunnen for kartleggingen er å finne ut hvor i fylket trerekker og alléer finnes, og i hvilken tilstand de er i. Videre ønsker en å forvalte dem på best mulig måte i sammenheng med trafiksikkerhet, samt å ta vare på de som er spesielt verdifulle innen det kulturhistoriske, biologiske og estetiske. Trerekker og alléer har lenge blitt plantet ut i Norge, og er derfor viktige historiske minner vi bør ta vare på. Mange er også viktige levesteder for sjeldne arter, som gjør at kartleggingen er nødvendig for at vi skal kunne forvalte naturen rundt oss på best mulig måte.

Rapporten inneholder oversikt over kontraktområdene, samt faktaark laget for hver registrering.

2 Bakgrunn

Det finnes mange alléer og trerekker langs norske veger. Flere er plantet i nyere tid med tanke på det estetiske, mens andre er spor fra en svunnen epoke. Alléer er fra gammelt av knyttet til jordbrukets kulturlandskap, og ble anlagt i en periode hvor fremkommelighet med store maskiner var minimalt. De aller første alléene i Norge ble plantet på slutten av 1600-tallet og har siden den gang blitt plantet i hopetall fram til rundt 1900. Alléer var i begynnelsen sett på som et symbol for makt og rikdom, og det var kun de rike som hadde dem. I senere tid ble de tatt i bruk av bøndene, da de kunne fungere som matkilde for dyr og mennesker, og i tillegg var vakre (*Leininen, 2012*). Utviklingen av store maskiner og mer trafikk på 1900-tallet gjorde det problematisk å ha alléer overalt, samtidig som at interessen for å plante ut nye dalte. I våre dager har mange alléer måtte vike for fremkommelighet og trafiksikkerhet, som er synd med tanke på trærnes verdi innen kulturhistorie og biologi.

For å unngå farlige situasjoner i trafikken er det nødvendig med skjøtsel av trær. Beskjæring er et av tiltakene for å unngå att greiner henger ut over vegen, men kan føre til skade på trærne. De vanligste skadene på trær oppstår ved beskjæring av krona, arbeid i tilknytning til røttene og påkjørsler fra trafikanter (*Leininen, 2012*). For selv om det er viktig å ivareta trafikantene på vegen og unngå farlige situasjoner, så må vi også ta vare på trærne. Trerekker og alléer kan ha stor betydning for artsrikdom og sjeldne arter, da de ofte er levested for insekter, moser, sopp og lav, men det gjelder først og fremst de gamle og soleksponert trærne (*NIBIO, 2010*). Det er vanlig å finne alléer og trerekker i tilknytning til tettsteder eller byer, som gjør at sjansen for å finne de i ubebodde områder er små.

Kartleggingen inkluderer også eiker som er, eller har, potensialet til å bli hule eiker. Hule eiker ble i 2011 utpekt som utvalgt naturtype i Naturmangfoldloven, og regnes som det treslaget i Norge som har flest arter knyttet til seg (*Miljødirektoratet*). Hule eiker har gjennom å være utvalgt naturtype større beskyttelse mot utbygging og hogst enn andre trær, så det er viktig å få kartlagt de som er. Hule eiker finnes i jordbruksområder med åpne landskap, eller i hagemark og eikeholt.

Kartlegging av trerekker og alléer har vært utført flere steder i landet, som i Oslo, Akershus og Sør-Trøndelag, men i Møre og Romsdal har det vært lite. Det er foretatt registreringer i fylket tidligere, med fokus på frittstående trær, hvor det er gjort 236 registreringer. Disse registreringene er ikke tatt med i rapporten da hovedoppgaven var å kartlegge alléer og trerekker, samtidig som det fantes lite informasjon om de tidligere registreringene. Bakgrunnen for kartleggingen er å skaffe opplysninger over hvor de er å finne i fylket, samt hvilken kvalitet og hvilken verdi de har. Det er viktig å få overblikk over hvor i framtiden en kan få problemer med utbygging/opprusting av veger i forhold til trær. Kartleggingen er med på å gjøre det enklere å ta hensyn til alléer, trerekker og frittstående trær som er kulturhistorisk, estetiske eller biologisk verdifulle.

Oppdraget var gitt av TMF-seksjonen, Region midt, ved Elisabeth Strandbråten Rødland. Oppgaven å kartlegge trerekker og alléer, og eventuelle eiketrær, langs europa, riks- og fylkesvegene i utvalgte kontraktområder i Møre og Romsdal, ble gitt til sommerstudentene Linnea Karoline Vereide og Ingvild Ytterhaug. Kartleggingen varte i tidsrommet: 04.07.2017–

13.07.2017. Alle bilder som er med i rapporten er tatt av Linnea Karoline Vereide, med unntak av enkelte hvor det står under bildene hvem som har tatt dem.

3 Metode og materialer

Utstyr:

- ❖ Målebånd
- ❖ Bil
- ❖ Penn og papir
- ❖ VegViseren-App
- ❖ Kart/GPS
- ❖ Vernetøy
- ❖ Registreringsskjema NVDB-trær
- ❖ PC
- ❖ ViaPhoto SVV

Det var tre kontraktområder som skulle kartlegges: Ytre Romsdalen, Indre Romsdalen og Søre Sunnmøre. Kartleggingen foregikk ved at studentene kjørte langs alle europa- og fylkesvegene i fylket, for så å stoppe opp ved trerekker og alléer. Ytre Romsdalen ble kartlagt først da dette var nærmest av de tre kontraktområdene, etterfulgt ble Indre Romsdalen og Søre Sunnmøre kartlagt. Kart og GPS var nødvendig for å finne fram.

Veilederen: «*Registrering av trær-En manual for registrering av Trær-objekt i NVDB*», var et viktig verktøy i kartleggingen. Den er en omskriving av produktspesifikasjonene for trær-objekter i NVDB, gjort av Hanne Mørch, spesielt tilpasset for sommerstudenter. Alle registreringene ble ført inn i NVDB-skjema.


Ved bruk av «VegViseren» -App fikk en opp hvilken veg en var på, hvilken Hp vegen hadde og hvor på vegen en var i meter. Ut ifra om meterne økte eller sank på «Appen», kunne en avgjøre om trærne stod på venstre eller høyre side av vegen, siden en skal gå mot økende tall. Enkelte bilder ble tatt gjennom «Vegviseren» -Appen og har derfor oppgitt vegreferanse i bildet. Treslaget ble bestemt ut ifra bladene og fasongen på trærne. Antallet trær ble telt og avstanden mellom dem skrittet opp. Høyden ble anslått ved øyemål. For å finne diameteren på krona, måtte en først finne radiusen. Dette ble gjort ved å skritte opp meterne fra stammen og ut til enden av krona, og så doble tallet for å få diameteren. Omkretsen på stammen ble målt med målebånd en meter over bakken, for så å omregnes til diameter. Ved hver registrering ble det tatt bilder av trerekka/alléen for å dokumentere funnene i rapporten.

Ved hjelp av veilederen kunne en bestemme hvilken kvalitet krona/stammen hadde, og i hvilken utviklingsfase treet var i. Kort fortalt er et godt tre et tre med en stamme, hel krone/bark og som ser friskt og grønt ut. Et tre av middels kvalitet kan ha flere stammer, se litt dårlig ut, mangle blader, ha skader og være skjevt. For et tre som er av dårlig kvalitet har det to eller flere stammer, gjerne krokete stammer, skader, lite blader, ser generelt dårlig ut og er ofte døende.

4 Resultater

Kontraktområdene er delt inn i egne kapitler, hvor hvert kapittel har et kart over området som er kartlagt, samt flere faktaark for hver registrering som er gjort.

4.1 Kontraktområde 1504–Ytre Romsdalen



4.1.1 Faktaark for kontraktområde 1504–Ytre Romsdalen

Nesje–Molde kommune

1504–01

Vegreferanse:

15–FV410–FHp 1–FMeter 2137–THp 1–TMeter 2192



Figur 1: Viser kart over hvor en finner trerekka.
Hentet fra kontraktområde 1504, Jens Kveli.

Type/gruppering	Trerekke
Løvfellende/vintergrønn:	Løvfellende
Type/form	
Antall:	8
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Platanlønn, Ask
Treslag, botanisk navn:	Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior
Naturlige verdifulle trær:	Kulturhistorisk
Registreringsdato:	20170704
Utviklingsfase:	Avviklingsfase
Høyde:	10 m
Stammediameter:	5 m
Kronediameter:	5 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Platanlønn var i klimaksfase/avviklingsfase, mens asken var nesten død. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Privat
Vedlikeholdsansvarlig:	Privat

Eidsvåg–Neset kommune

1504-02

Vegreferanse:

15-FV62- FHp 4-FMeter 8612-TMeter 8641



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	4
Avstand, innbyrdes:	7 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Kirsebær
Treslag, botanisk navn:	Prunus cerasus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170704
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	2,5–4 m
Stammediameter:	10–20 cm
Kronediameter:	1,5–5 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 3 meter fra stammen
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 2: Trerekke av kirsebær i Eidsvåg sentrum.

Eidsvåg–Nesset kommune

1504-03

Vegreferanse:

15-FV62-FHp 4-FMeter 8938-THp 4-TMeter 9069



Figur 3: Trerekke langs FV62 i Eidsvåg sentrum.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	10
Avstand, innbyrdes:	7 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Svenskasal
Treslag, botanisk navn:	Sorbus intermedia
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170704
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	4 m
Stammediameter:	7-14 cm
Kronediameter:	2-4 m
Krone- og stammestruktur:	2-Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Batnfjordsøra–Gjemnes kommune

1504-04

Vegreferanse:

15-EV39-FHp 25- FMeter 9193-TFp 25-TMeter 9276



Type/gruppering:	Tregruppe
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	17
Avstand, innbyrdes:	
Areal:	21 m ²
Treslag, norsk navn:	Bjørk
Treslag, botanisk navn:	Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170704
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	8 m
Stammediameter:	23 cm
Kronediameter:	2–6 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 4: En tregruppe med bjørk fungerer som skjerming fra vegen mot eldresenter i sentrum av Batnfjordsøra.

Batnfjordsøra–Gjemnes kommune

1504-05

Vegreferanse:

15-EV39-FHp 25-FMeter 9063-THp 25-TMeter 9125



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	10
Avstand, innbyrdes:	7 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Platanlønn, Bjørk
Treslag, botanisk navn:	Acer pseudoplatanus, Betula
Naturlike verdifulle trær:	Kulturhistorisk
Registreringsdato:	20170704
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	16 m
Stammediameter:	54-95 cm
Kronediameter:	12 m
Krone- og stammestruktur:	2-Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trærne kan tilhøre gårdsbruk i nærheten. Henger med kronen langt over vegen. Trær må følges opp med skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 6 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 5: Flott trerekke av platanlønn og bjørk, i sentrum av Batnfjordsøra.

Batnfjordsøra–Gjemnes kommune

1504-06

Vegreferanse:

15-EV39-FHp 25-FMeter 9293-THp 25-TMeter 9404



Figur 6: Allé av bjørk mot sentrum av Batnfjordsøra.

Type/gruppering:	Allé
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	16
Avstand, innbyrdes:	16 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjørk
Treslag, botanisk navn:	Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170704
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	9 m
Stammediameter:	25 cm
Kronediameter:	5 m
Krone- og stammestruktur:	1-God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Batnfjordsøra–Gjemnes kommune

1504-07

Vegreferanse:

15-FV666-FHp 5-FMeter 11262-TFp 5-TMeter 11357



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	7
Avstand, innbyrdes:	7 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170704
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	10 m
Stammediameter:	20 cm
Kronediameter:	7 m
Krone- og stammestruktur:	2-Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Halvparten av trærne var i god kvalitet, den andre halvparten i middels kvalitet. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 7: Trerekker av lind er vanlig langs vegene, her i Batnfjordsøra.

Batnfjordsøra–Gjemnes kommune

1504-08

Vegreferanse:

15-FV666-FHp 5-FMeter 11304-THp 5-TMeter 11375



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	3
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Platanlønn, Bøk
Treslag, botanisk navn:	Acer pseudoplatanus, Fargus sylvatica
Naturlike verdifulle trær:	Kulturhistorisk
Registreringsdato:	20170704
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	12 m
Stammediameter:	57 cm
Kronediameter:	5,5–12 m
Krone- og stammestruktur:	2-Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Platanlønn er av god kvalitet, mens bøkene er av dårlig kvalitet. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 6 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 8: Store trær av lind og bøk stammer fra en svunnen tid, ut fra sentrum av Batnfjordsøra.

Batnfjordsøra–Gjemnes kommune

1504–09

Vegreferanse:

15–EV39–FHp 26–FMeter 270–THp 26–TMeter 317



Figur 9: Trerekke av bjørk i sentrum av Batnfjordsøra.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	13
Avstand, innbyrdes:	4 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjørk
Treslag, botanisk navn:	Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170704
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	8 m
Stammediameter:	20 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Batnfjordsøra–Gjemnes kommune

1504–10

Vegreferanse:

15–EV39–FHp 25–FMeter 9451–THp 26–TMeter 78



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	11
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Spisslønn
Treslag, botanisk navn:	Acer platanoides
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170704
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	6 m
Stammediameter:	24 cm
Kronediameter:	6 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Noen manglet blader og hadde vridd stamme. Resten er av god kvalitet. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 10: En fin rekke med spisslønn i hjerte av Batnefjordsøra.

Elnesvågen–Fræna kommune

1504-11

Vegreferanse:

15-FV663-FHp 1-FMeter 4165-THp 1-TMeter 4182



Figur 11: Gjenngrodde rosehaggtorn og tuja så vidt synlig i Elnesvågen.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende/Vintergrønn
Type/form:	
Antall:	5
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Rosehaggtorn, Tuja
Treslag, botanisk navn:	Crategus, Thuja
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170705
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	5–6 m
Stammediameter:	5–15 cm
Kronediameter:	5 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Et av trærne er dødt, området er gjengrodd av busker og småtrær. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Elnesvågen–Fræna kommune

1504-12

Vegreferanse:

15-FV663-FHp 1-FMeter 5291-THp 1-TMeter 5329



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	5
Avstand, innbyrdes:	9 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Asal
Treslag, botanisk navn:	Sorbus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170705
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	6 m
Stammediameter:	10 cm
Kronediameter:	3 m
Krone- og stammestruktur:	1-God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 12: En rekke med asal i sentrum av Elnesvågen.

Tornes–Fræna kommune

1504–13

Vegreferanse:

15–FV664–FHp 1–FMeter 5860–THp 1– TMeter5910



Figur 13: En høy rekke med bjørketrær kaster skygger ut over FV664 på Tornes.

Av: Ingvild Ytterhaug

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	8
Avstand, innbyrdes:	3 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjork
Treslag, botanisk navn:	Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170705
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	7 m
Stammediameter:	35 cm
Kronediameter:	8 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trærne er plassert i et området hvor det er opprettet sak om gangoverfelt i forhold til trafikkssikkerhet. Trærne er mest sannsynlig private. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Privat
Vedlikeholdsansvarlig:	Privat

Bud-Fræna kommune

1504-14

Vegreferanse:

15-FV664-FHp 3-FMeter 7610-THp 3-TMeter 7655



Figur 14: Et stakkars tre som snart ramler ned ved bensinstasjonen i Bud.

Av: Ingvild Ytterhaug

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	6
Avstand, innbyrdes:	8 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Asal
Treslag, botanisk navn:	Sorbus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170705
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	4-5 m
Stammediameter:	6 cm
Kronediameter:	2 m
Krone- og stammestruktur:	1-God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Ett av trærne holder på å falle, må støttes opp på nytt. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppzone, nærmere enn 1 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Eide-Eide kommune

1504-15

Vegreferanse:

15-FV64-FHp 12-FMeter 13621-THp 12-TMeter 13641



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	3
Avstand, innbyrdes:	9 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Asal
Treslag, botanisk navn:	Sorbus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170706
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	4 m
Stammediameter:	13 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	1-God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trærne står på privat grunn. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Privat
Vedlikeholdsansvarlig:	Privat

Figur 15: På veg inn mot Eide sentrum står denne rekken med asal.

Eide–Eide kommune

1504–16

Vegreferanse:

15–FV276–FHp 1–FMeter 649–THp 1–TMeter 681



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	6
Avstand, innbyrdes:	6 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170706
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	6–8 m
Stammediameter:	38 cm
Kronediameter:	6–10 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Ett av trærne er døende. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 5 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 16: Flott grønnfarge på linden utenfor kirkegården i Eide.

Groavika–Eide kommune

1504–17

Vegreferanse:

15–FV64–FHp 14–FMeter 6983–THp 14–TMeter 6988



Figur 17: Trærne fungerer som skjerming mot vegen, ikke langt fra Atlanterhavsvegen.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	4
Avstand, innbyrdes:	2 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjørk
Treslag, botanisk navn:	Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170706
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	6–8 m
Stammediameter:	19 cm
Kronediameter:	2 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Fungerer som skjerming mot vegen. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 1 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Gjemnes–Gjemnes kommune

1504–18

Vegreferanse:

15–FV286–FHp 1–FMeter 1304–THp 1–TMeter 1394



Figur 18: Disse flotte gamle platanlønnene som har stått her i evigheter, fantes i en sving i Gjemnes.


Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	10
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Platanlønn
Treslag, botanisk navn:	Acer pseudoplatanus
Naturlike verdifulle trær:	Kulturhistorisk
Registreringsdato:	20170706
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	20 m
Stammediameter:	300–450 cm
Kronediameter:	24 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Halvparten av trærne er i klimaksfase, andre halvparten i avviklingsfase. Trærne kan ha biologisk verdi. I god stand for å være så gamle. Kan være privateid. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 12 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Kviltorp–Molde kommune

1504–19

Vegreferanse:

15–EV39–FHp 412–FMeter 0–THp 412–TMeter 70



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	7
Avstand, innbyrdes:	4 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Rogn
Treslag, botanisk navn:	Sorbus aucuparia
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170706
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	2,5–4 m
Stammediameter:	6–12 cm
Kronediameter:	1,5–2 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 1 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 19: En rekke med rogn i en rundkjøring ved Kviltorp.

Molde–Molde kommune

1504–20

Vegreferanse:

15–EV39–FHp 22–FMeter 2904–THp 22–TMeter 3232



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	31
Avstand, innbyrdes:	9 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind, Ask
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata, Fraxinus excelsior
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170706
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	8–12 m
Stammediameter:	22 cm
Kronediameter:	6–8 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 20: Langs EV39 er det mange trerekker, her en rekke med ask og lind, mot Molde sentrum.

Molde–Molde kommune

1504–21

Vegreferanse:

15–EV39–FHp 22–FMeter 3363–THp 22–TMeter 3427



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	7
Avstand, innbyrdes:	10 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia Cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170706
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	8 m
Stammediameter:	20 cm
Kronediameter:	6 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	En del utvekster av smågreiner på stammene. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 21: Ved småbåthavna utenfor Molde sentrum står flotte trær av lind.

Molde–Molde kommune

1504–22

Vegreferanse:

15–EV39–FHp 22–FMeter 2821–THp 22–TMeter 3100



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	21
Avstand, innbyrdes:	11 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170706
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	10 m
Stammediameter:	20–25 cm
Kronediameter:	6 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 22: Flere lind står langs EV39, mot Molde sentrum.

Molde–Molde kommune

1504–23

Vegreferanse:

15–EV39–FHp 22–FMeter 2373–THp 22–TMeter 2710



Figur 23: Viser hvor en finner trerekka.

Hentet fra kontraktområde 1504, Jens Kvli

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	32
Avstand, innbyrdes:	10 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind, Ask
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata, Fraxinus excelsior
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170706
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	8 m
Stammediameter:	13 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Molde–Molde kommune

1504–24

Vegreferanse:

15–EV39–FHp 22–FMeter 2186–THp 22–TMeter 2457



Figur 24: Lang rekke med lind, mot sentrum av Molde.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	16
Avstand, innbyrdes:	13 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170706
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	10 m
Stammediameter:	27 cm
Kronediameter:	8 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Molde–Molde kommune

1504–25

Vegreferanse:

15–EV39–FHp 22–FMeter 1833–THp 22–TMeter 2285



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	18
Avstand, innbyrdes:	10 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind, Ask
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata, Fraxinus excelsior
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170706
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	8 m
Stammediameter:	13 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 25: Trerekker av lind og ask, mot Molde sentrum.

Molde–Molde kommune

1504–26

Vegreferanse:

15–EV39–FHp22–FMeter 1268–THp 22–TMeter 1624



Figur 26: Viser hvor trerekken er å finne.
Hentet fra kontraktområdet 1504, Jens Kveli.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	20
Avstand, innbyrdes:	10 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind, Ask
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata, Fraxinus excelsior
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170706
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	8 m
Stammediameter:	13 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Molde–Molde kommune

1504–27

Vegreferanse:

15–EV39–FHP 22–FMeter 805–THp22–TMeter 833



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	4
Avstand, innbyrdes:	8 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170706
Utviklingsfase	Etableringsfase
Høyde:	5 m
Stammediameter:	10 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 27: Nyplantet trerekke med Lind langs EV39, mot Molde sentrum.

Molde–Molde kommune

1504–28

Vegreferanse:

15–EV39–FHP 22–FMeter 588–THp 22–TMeter 728



Figur 28: Lind utenfor Molde Storsenter.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	6
Avstand, innbyrdes:	11 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170706
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	8 m
Stammediameter:	24 cm
Kronediameter:	8 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Molde–Molde kommune

1504–29

Vegreferanse:

15–EV39–FHp 22–FMeter 553–THp 22–TMeter 588



Figur 29: Flere lind mot fergekaia i Molde.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	8
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	6 m
Stammediameter:	13 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Molde–Molde kommune

1504–30

Vegreferanse:

15–EV39–FHp 22–FMeter 522–THp 1–TMeter 186



Figur 30: Lang rekke med lind inn mot fergetaia i Molde.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	21
Avstand, innbyrdes:	16 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	10 m
Stammediameter:	22 cm
Kronediameter:	6 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trærne er plassert mellom EV36 og FV400. Trærne må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Molde–Molde kommune

1504–31

Vegreferanse:

15–FV400–FHp 1–FMeter 207–THp 1–TMeter 385



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	11
Avstand, innbyrdes:	6 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	10 m
Stammediameter:	25 cm
Kronediameter:	5 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 3 meter fra stammen
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen


Figur 31: Lind er det mye av i Molde, her en rekke innover mot sentrum fra fergekaia.

Molde –Molde kommune

1504-32

Vegreferanse:

15-FV400-FHp1-FMeter 327-THp1-TMeter 365



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	5
Avstand, innbyrdes:	9 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	6 m
Stammediameter:	19 cm
Kronediameter:	6 m
Krone- og stammestruktur:	1-God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 32: I Molde sentrum er det mange trerekker satt opp som pynt.

Molde–Molde kommune

1504–33

Vegreferanse:

15–FV400–FHp 1–FMeter 470–THp 1–TMeter 490



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	4
Avstand, innbyrdes:	2 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Spisslønn
Treslag, botanisk navn:	Acer platanoides
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	4 m
Stammediameter:	12–14 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 33: En rekke med spisslønn skaper stemning blant høye bygninger, Molde sentrum.

Molde–Molde kommune

1504–34

Vegreferanse:

15–FV400–FHP 1–FMeter 582–THp 1–TMeter 597



Figur 34: Gamle lindetrær utenfor kinoen i Molde.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	3
Avstand, innbyrdes:	8 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	14 m
Stammediameter:	63 cm
Kronediameter:	10 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 5 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Molde–Molde kommune

1504–35

Vegreferanse:

15–FV400–FHp 1–FMeter 619–THp 400–TMeter 37



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	4
Avstand, innbyrdes:	4 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Rosehagtorn
Treslag, botanisk navn:	Crataegus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	8 m
Stammediameter:	27 cm
Kronediameter:	8 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Ett av trærne er nyere enn de andre. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen


Figur 35: Rosehagtorn er flotte bytrær, med høye stammer og ikke for store kroner, Molde sentrum.

Molde–Molde kommune

1504–36

Vegreferanse:

15–FV400–FHp 1–FMeter 677–THp 1–TMeter 840



Figur 36: I sentrum av Molde er det en lang allé av rosehagtorn.

Type/gruppering:	Allé
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	20
Avstand, innbyrdes:	15 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Rosehagtorn
Treslag, botanisk navn:	Crategus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	3–6 m
Stammediameter:	10–20 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Veldig varierende kvalitet og høyde. Noen er dårligere enn andre, og det er flere hull i alléen hvor det før stod trær. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Molde–Molde kommune

1504–37

Vegreferanse:

15–FV400–FHp 1–FMeter 859–THp 1–TMeter 1252



Type/gruppering:	Allé
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	31
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Rosehagthorn
Treslag, botanisk navn:	Crataegus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	3–6 m
Stammediameter:	10–20 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Varierende kvalitet, noen er dårligere enn andre. Flere hull langs alléen. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 37: Alléen av rosehagthorn fortsetter inn mot fylkeshuset i Molde.

Molde–Molde kommune

1504–38

Vegreferanse:

15–FV400–FHp 1–FMeter 1388–THp 1–TMeter 1446



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	6
Avstand, innbyrdes:	8 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Ask, Platanlønn
Treslag, botanisk navn:	Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	12–14 m
Stammediameter:	38 cm
Kronediameter:	6 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Platanlønna er av god kvalitet, asken av dårlig kvalitet. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grav i dryppsoner, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 38: Nedenfor fylkeshuset i Molde finnes trerekker av ask og platanlønn.

Molde–Molde kommune

1504–39

Vegreferanse:

15–FHp 1–FMeter 1480–THp 1–TMeter 2197



Figur 39: Trerekke av lind ved Molde fotballstadion.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	23
Avstand, innbyrdes:	8 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	10–12 m
Stammediameter:	25 cm
Kronediameter:	8 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Molde–Molde kommune

1504–40

Vegreferanse:

15–FV400–FHp 1–FMeter 1424–THp 1–TMeter 1551



Type/gruppering:	Tregruppe
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	9
Avstand, innbyrdes:	
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Ask, Blodbøk, Platanlønn
Treslag, botanisk navn:	Fraxinus excelsior, Fagus Sylvatica, Aver pseudoplatanus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	20 m
Stammediameter:	28–95 cm
Kronediameter:	8 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trærne står ikke på en linje, men litt spredt rundt. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 40: En god del høye trær i Molde, blant annet denne asken.

Molde–Molde kommune

1504–41

Vegreferanse:

15–FV400–FHp 1–FMeter 1602–THp 1–TMeter 1678



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	7
Avstand, innbyrdes:	11 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Ask, Lind, Eik
Treslag, botanisk navn:	Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Quercus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	8–10 m
Stammediameter:	16 cm
Kronediameter:	6 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen


Figur 41: Langs FV400 står trær av ask, lind og eik, Molde sentrum.

Molde-Molde kommune

1504-42

Vegreferanse:

15-FV662-FHp 1-FMeter 2207-THp 1-TMeter 2294



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	8
Avstand, innbyrdes:	11 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Platanlønn
Treslag, botanisk navn:	Acer pseudoplatanus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	7 m
Stammediameter:	19 cm
Kronediameter:	5 m
Krone- og stammestruktur:	1-God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen


Figur 42: Utenfor moldebadet står det unge platanlønn.

Molde–Molde kommune

1504–43

Vegreferanse:

15–FV662–FHp 1–FMeter 2218–THp 1–TMeter 2289



Figur 43: Flere lind i Molde sentrum.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	6
Avstand, innbyrdes:	12 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	4–6 m
Stammediameter:	11 cm
Kronediameter:	3–4 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Molde-Molde kommune

1504-44

Vegreferanse:

15-FV662-FHp 1-FMeter 2341-THp 1-TMeter 2392



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	4
Avstand, innbyrdes:	11 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	6-7 m
Stammediameter:	13 cm
Kronediameter:	3-4 m
Krone- og stammestruktur:	1-God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 44: Utenfor moldedyrelinikk er det pyntet opp med lind.

Molde–Molde kommune

1504–45

Vegreferanse:

15–FV662–FHp 1–FMeter 2418–THp1–TMeter 2450



Figur 45: Noen lind langs FV662 i Molde.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	4
Avstand, innbyrdes:	11 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	8 m
Stammediameter:	14 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Ett av trærne ser litt skakt ut, og har en middels/dårlig kvalitet. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Molde–Molde kommune

1504–46

Vegreferanse:

15–FV662–FHp 1–FMeter 2450–THp 1–TMeter 2518



Figur 46: Lind pynter opp det meste, Molde.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	9
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	6 m
Stammediameter:	14 cm
Kronediameter:	6 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Molde–Molde kommune

1504–47

Vegreferanse:

15–FV662–FHp 1–FMeter 1825–THp 1–TMeter 1974



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	11
Avstand, innbyrdes:	10 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind, Ask
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata, Fraxinus excelsior
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	6 m
Stammediameter:	14 cm
Kronediameter:	6 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 47: Bak fylkeshuset i Molde står denne rekken med lind og ask.

Molde–Molde kommune

1504–48

Vegreferanse:

15–FV401–FHp 1–FMeter 1858–THp 1–TMeter 1884



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	5
Avstand, innbyrdes:	4 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Kirsebær
Treslag, botanisk navn:	Prunus cerasus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Avviklingsfase
Høyde:	6–8 m
Stammediameter:	23 cm
Kronediameter:	8 m
Krone- og stammestruktur:	3–Dårlig
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 48: En rekke med kirsebær i Molde.

Molde–Molde kommune

1504–49

Vegreferanse:

15–FV401–FHp 1–FMeter 3092–THp 1–TMeter 3117



Figur 49: En rekke med bjørketrær i et boligområde i Molde.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	4
Avstand, innbyrdes:	8 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjørk
Treslag, botanisk navn:	Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	8–10 m
Stammediameter:	23 cm
Kronediameter:	4–6 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Molde–Molde kommune

1504–50

Vegreferanse:

15–FV405–FHp 1–FMeter 1180–THp 1–TMeter 1295



Figur 50: Skjermende bjørketrær mot boligfelt i Molde.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	24
Avstand, innbyrdes:	4 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjørk
Treslag, botanisk navn:	Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	10 m
Stammediameter:	16 cm
Kronediameter:	6–8 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Molde–Molde kommune

1504–51

Vegreferanse:

15–FV405–FHp 1–FMeter 473–THp 1–TMeter 545



Type/gruppering	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	10
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Kirsebær
Treslag, botanisk navn:	Prunus cerasus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Etableringsfase
Høyde:	2 m
Stammediameter:	5 cm
Kronediameter:	2 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 1 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 51: Utenfor en boligblokk i Molde er det plantet ut nye kirsebærtre.

Molde–Molde kommune

1504–52

Vegreferanse:


15–FV662–FHp 1–FMeter 491–THp 1–TMeter 142



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	31
Avstand, innbyrdes:	9 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170710
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	6 m
Stammediameter:	19 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 52: Rekke med lind utenfor Roseby senter, Molde.

4.2 Kontraktområde 1503–Indre Romsdalen



4.2.1 Faktaark for kontraktområde 1503–Indre Romsdalen

Åndalsnes–Rauma kommune

1503–01

Vegreferanse:

15–EV136–FHp 3–FMeter 5633–THp 3–TMeter 5748



Figur 53: En rekke med bjørketrær fungerer som skjerming mot vegen, utenfor Åndalsnes sentrum.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	22
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjork
Treslag, botanisk navn:	Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170707
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	10 m
Stammediameter:	32 cm
Kronediameter:	8 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær fungerer som skjerming fra veg mot boligfelt. Tre av trærne er av nyere kvalitet. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Åndalsnes–Rauma kommune

1503-02

Vegreferanse:

15-FV64-FHp 50-FMeter 167-THp 50-TMeter 217



Figur 54: Fine platanlønn i sentrum av Åndalsnes.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	9
Avstand, innbyrdes:	9 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Platanlønn
Treslag, botanisk navn:	Acer pseudoplatanus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170707
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	14 m
Stammediameter:	22 cm
Kronediameter:	8 m
Krone- og stammestruktur:	2-Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Tre av trærne er plassert litt lengre unna. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Eresfjord–Neset kommune

1503-03

Vegreferanse:

15-FV191-FHp 2-FMeter 20242-THp 2-TMeter 20278



Figur 55: Bjørketrær utenfor et campingområde i Eresfjord.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	6
Avstand, innbyrdes:	3 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjørk
Treslag, botanisk navn:	Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	8 m
Stammediameter:	28 cm
Kronediameter:	8 m
Krone- og stammestruktur:	2-Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Eikesdalen–Nesset kommune

1503-04

Vegreferanse:

15-FV191-FHp 3-FMeter 1207-THp 3-TMeter 1333



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	14
Avstand, innbyrdes:	8 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Alm
Treslag, botanisk navn:	Ulmus glabra
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	5 m
Stammediameter:	27 cm
Kronediameter:	5 m
Krone- og stammestruktur:	2-Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	To av trærne er døde, de står rett ved autovernet. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Privat
Vedlikeholdsansvarlig:	Privat


Figur 56: Gamle trær av alm i en sving langt inne i Eikesdalen.

Eresfjord–Neset kommune

1503–05

Vegreferanse:

15–FV192–FHp 1–FMeter 5741–THp 1–TMeter 5758



Type/gruppering:	Allé
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	12
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Ask, Alm, Platanlønn
Treslag, botanisk navn:	Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Acer pseudoplatanus
Naturlike verdifulle trær:	Kulturhistorisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Avviklingsfase
Høyde:	16 m
Stammediameter:	57 cm
Kronediameter:	6–8 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Ett av trærne er lavere enn de andre. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 57: Gammel allé av ask, alm og platanlønn fortiden i Eresfjord.

Eresfjord–Nesset kommune

1503-06

Vegreferanse:

15-FV192-FHp 1-FMeter 5601-THp 1-TMeter 5671



Figur 58: Trerekke av ask langs FV162 i Eresfjord.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	7
Avstand, innbyrdes:	7 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Ask
Treslag, botanisk navn:	Fraxinus excelsior
Naturlike verdifulle trær:	Kulturhistorisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Avviklingsfase
Høyde:	16 m
Stammediameter:	73 cm
Kronediameter:	12 m
Krone- og stammestruktur:	2-Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 6 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Eresfjord–Nesset kommune

1503-07

Vegreferanse:

15-FV192-FHp 1-FMeter 5478-THp 1-TMeter 5575



Figur 59: Viser området hvor trerekken finnes.
Hentet fra kontraktområdet 1503, Jens Kveli.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	12
Avstand, innbyrdes:	7 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Ask
Treslag, botanisk navn:	Fraxinus excelsior
Naturlike verdifulle trær:	Kulturhistorisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Avviklingsfase
Høyde:	16 m
Stammediameter:	73 cm
Kronediameter:	12 m
Krone- og stammestruktur:	1-God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Denne rekka står ved siden av trerekka -06, og er plantet samtidig, men har bedre kvalitet enn de andre. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 6 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Eresfjord–Neset kommune

1503–08

Vegreferanse:

15–FV192–FHp 1–FMeter 5721–THp 1–TMeter 5746



Figur 60: Bjørketrær i solskinn i Eresfjord.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	5
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjørk
Treslag, botanisk navn:	Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	12 m
Stammediameter:	45 cm
Kronediameter:	6–8 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Eresfjord–Neset kommune

1503-09

Vegreferanse:

15-FV191-FHp 1-FMeter 5620-THp 1-TMeter 5650



Figur 61: Beskjært alm som gror over i Eresfjord.


Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	Formklippet
Antall:	4
Avstand, innbyrdes:	7 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Alm
Treslag, botanisk navn:	Ulmus glabra
Naturlike verdifulle trær:	Kulturhistorisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Avviklingsfase
Høyde:	6 m
Stammediameter:	57 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	3-Dårlig
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Dårlig kvalitet på grunn av beskjæring. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Privat
Vedlikeholdsansvarlig:	Privat

Eresfjord–Neset kommune

1503–10

Vegreferanse:

15–FV193–FHp 1–FMeter 1384–THp 1–TMeter 1430



Figur 62: Flotte høye trær av ask, helt innerst i Eresfjord.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	7
Avstand, innbyrdes:	8 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Ask
Treslag, botanisk navn:	Fraxinus excelsior
Naturlike verdifulle trær:	Kulturhistorisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Avviklingsfase
Høyde:	25 m
Stammediameter:	42 cm
Kronediameter:	10 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær av god kvalitet til å være så gamle. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 5 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Lange-Nesset kommune

1503-11

Vegreferanse:

15-FV190-FHp 1-FMeter 2512-THp 1-TMeter 2535



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	6
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjørk
Treslag, botanisk navn:	Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	10 m
Stammediameter:	45 cm
Kronediameter:	8 m
Krone- og stammestruktur:	2-Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 4 meter fra stammen. Kan være private.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 63: Utenfor et gårdsbruk står det en rekke av bjørketrær i Lange.

Åfernes–Rauma kommune

1503– 12

Vegreferanse:

15–FV660–FHp 1–FMeter 212–THp 1–TMeter 278



Figur 64: Trerekke av spisslønn ved fergekaia i Åfernes.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	8
Avstand, innbyrdes:	8 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Spisslønn
Treslag, botanisk navn:	Acer platanoides
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	6 m
Stammediameter:	16 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Torvikeidet–Rauma kommune

1503-13

Vegreferanse:

15-FV180-FHp 1-FMeter 764-THp 1-TMeter 819



Figur 65: En rekke med lind innover mot Torvikeidet

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	5
Avstand, innbyrdes:	10 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	6 m
Stammediameter:	17 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	1-God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen. Kan være private.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Isfjorden–Rauma kommune

1503–14

Vegreferanse:

15–FV176–FHp 1–FMeter 1281–THp 1–TMeter 1313



Figur 66: Rekke med bjørk utenfor en skole i Isfjorden.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	5
Avstand, innbyrdes:	10 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjørk
Treslag, botanisk navn:	Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	8 m
Stammediameter:	32 cm
Kronediameter:	6 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Isfjorden–Rauma kommune

1503–15

Vegreferanse:

15–FV176–FHp 1–FMeter 36–THp 1–TMeter 5577



Figur 67: Litt pynt av osp langs FV176 mot Åndalsnes.


Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	8
Avstand, innbyrdes:	7 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Osp
Treslag, botanisk navn:	Populus tremula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	12 m
Stammediameter:	16 cm
Kronediameter:	2 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trærne står mellom FV176 og FV64. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 1 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Åndalsnes–Rauma kommune

1503–16

Vegreferanse:

15–FV64–FHp 1–FMeter 4323–THp 1–TMeter 5142



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	126
Avstand, innbyrdes:	8 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjørk, Ask, Or, Spisslønn, Platanlønn, Bartre
Treslag, botanisk navn:	Betula, Fraxinus excelsior, Alnus, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	2–4 m
Stammediameter:	16 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	En del døde trær i rekka. Varierende kvalitet og høyde. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppssone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 68: Lang rekke med blandingstrær inn mot Åndalsnes.

Åndalsnes–Rauma kommune

1503–17

Vegreferanse:

15–FV64–FHp 50–FMeter 589–THp 50–TMeter 644



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	6
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Lind, Bjørk
Treslag, botanisk navn:	Tilia cordata, Betula,
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	15 m
Stammediameter:	60 cm
Kronediameter:	12 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 6 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 69: I Åndalsnes sentrum fantes gamle trær av lind og bjørk.

Åndalsnes–Rauma kommune

1503–18

Vegreferanse:

15–EV136–FHp 2–FMeter 8401–THp 2–TMeter 8426



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	7
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Morell
Treslag, botanisk navn:	Prunus avium
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	6 m
Stammediameter:	13 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 70: På en rasteplass utenfor Åndalsnes sentrum fantes moreller.

Åndalsnes–Rauma kommune

1503-19

Vegreferanse:

15-FV174-FHp 1-FMeter 896-THp 1-TMeter 909



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	Formklippet
Antall:	8
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjørk, Or
Treslag, botanisk navn:	Betula, Alnus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	2 m
Stammediameter:	11 cm
Kronediameter:	2 m
Krone- og stammestruktur:	1-God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Alle trærne har flere stammer, men i god stand. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 1 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 71: En rekke med formklippet bjørk og or på veg fra Åndalsnes.

Trollstigen–Rauma kommune

1503–20

Vegreferanse:


15–FV63–FHp 12–FMeter 7643–THp 12–TMeter 7683



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	10
Avstand, innbyrdes:	3 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Rogn. Bjørk
Treslag, botanisk navn:	Sorbus aucuparia, Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170711
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	5 m
Stammediameter:	14 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	3–Dårlig
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 72: På en av rasteplassene opp mot Trollstigen var det plantet ut rogn og bjørk.

4.3 Kontraktområde 1501–Søre Sunnmøre



4.3.1 Faktaark for kontraktområde 1501–Søre Sunnmøre

Eide–Vanylven kommune

1501–01

Vegreferanse:

15–FV61–FHp 12–FMeter 4067–THp 12–TMeter 4158



Figur 73: Unge trær av rogn på en rasteplass i Eide.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	8
Avstand, innbyrdes:	7 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Rogn
Treslag, botanisk navn:	Sorbus aucuparia
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170712
Utviklingsfase	Etableringsfase
Høyde:	4 m
Stammediameter:	3 cm
Kronediameter:	2 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 1 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Åheim–Vanylven kommune

1501-02

Vegreferanse:

15-FV61-FHp 14-FMeter 8386-THp 14-TMeter 8399



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	5
Avstand, innbyrdes:	4 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjork
Treslag, botanisk navn:	Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170712
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	8 m
Stammediameter:	11–22 cm
Kronediameter:	5 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 74: Rasteplass før Åheim stod det en rekke med bjørketrær.

Larsnes-Sande kommune

1501-03

Vegreferanse:

15-FV61-FHp 7-FMeter 20247-THp 7-TMeter 20321



Figur 75: Et dødt rognetre som ikke rakk å bli gammelt, på Larsnes.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	8
Avstand, innbyrdes:	6 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Rogn
Treslag, botanisk navn:	Sorbus aucuparia
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170712
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	3-4 m
Stammediameter:	6 cm
Kronediameter:	3 m
Krone- og stammestruktur:	2-Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Ett av trærne er dødt. Må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Larsnes-Sande kommune

1501-04

Vegreferanse:

15-FV61-FHp 7-FMeter 20295-THp 7-TMeter 20350



Figur 76: Rekke med unge rognetrær pynter opp i Larsnes.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	9
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Rogn
Treslag, botanisk navn:	Sorbus aucuparia
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170712
Utviklingsfase	Etableringsfase
Høyde:	3-4 m
Stammediameter:	6 cm
Kronediameter:	2 m
Krone- og stammestruktur:	2-Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 1 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Myklebust–Herøy kommune

1501-05

Vegreferanse:

15-FV654-FHp 3-FMeter 7143-THp 3-TMeter 7195



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	5
Avstand, innbyrdes:	19 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Asal
Treslag, botanisk navn:	Sorbus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170713
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	6 m
Stammediameter:	21 cm
Kronediameter:	6 m
Krone- og stammestruktur:	1-God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 77: Rett ved Myklebust fantes denne rekken med asal.

Leikang–Herøy kommune

1501-06

Vegreferanse:

15-FV15-FHp 1-FMeter 443-THp 1-TMeter 443



Figur 78: Ei eik som stod for seg selv i Leikang.

Type/gruppering:	Frittstående
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	1
Avstand, innbyrdes:	
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Eik
Treslag, botanisk navn:	Quercus
Naturlike verdifulle trær:	Kulturhistorisk/Biologisk
Registreringsdato:	20170713
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	20 m
Stammediameter:	95 cm
Kronediameter:	12 m
Krone- og stammestruktur:	1-God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Flott tre med potensiale til å bli en hul eik. Kan være privat. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 6 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Ulsteinvik–Ulstein kommune

1501–07

Vegreferanse:

15–FV61–FHp 51–FMeter 1424–THp 51–TMeter 1457



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	4
Avstand, innbyrdes:	12 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Rogn
Treslag, botanisk navn:	Sorbus aucuparia
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170713
Utviklingsfase	Etableringsfase
Høyde:	4–6 m
Stammediameter:	7 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 79: I sentrum av Ulsteinvik var det pyntet opp med rekker av rogn.

Ulsteinvik–Ulstein kommune

1501–08

Vegreferanse:

15–FV25–FHp 1–FMeter 28–THp 1–TMeter 53



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	3
Avstand, innbyrdes:	12 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Rogn
Treslag, botanisk navn:	Sorbus aucuparia
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170713
Utviklingsfase	Etableringsfase
Høyde:	4–6 m
Stammediameter:	7 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 80: I Ulsteinvik er de flittige med å bruke rogn til trerekker.

Ulsteinvik–Ulstein kommune

1501–09

Vegreferanse:

15–FV25–FHp 1–FMeter 283–THp 1–TMeter 307



Figur 81: En fin rekke med asal, i Ulsteinvik sentrum.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	6
Avstand, innbyrdes:	6 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Asal
Treslag, botanisk navn:	Sorbus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170713
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	6 m
Stammediameter:	28 cm
Kronediameter:	6 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Ulsteinvik–Ulstein kommune

1501–10

Vegreferanse:

15–FV25–FHp 1–FMeter 290–THp 1–TMeter 462



Figur 82: En lang rekke med asal strekker seg langs FV25 i Ulsteinvik sentrum.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	20
Avstand, innbyrdes:	6 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Asal
Treslag, botanisk navn:	Sorbus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170713
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	5 m
Stammediameter:	17 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Noe manglende blader på trærne. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Ulsteinvik–Ulstein kommune

1501–11

Vegreferanse:

15–FV25–FHp 1–FMeter 509–THp 1–TMeter 534



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	6
Avstand, innbyrdes:	7 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjørk, Furu
Treslag, botanisk navn:	Betula, Pinus sylvestris
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170713
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	8 m
Stammediameter:	20 cm
Kronediameter:	6 m
Krone- og stammestruktur:	3–Dårlig
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Furutrærne er i avviklingsfase og mangler en del nåler. Bjørka er av middels kvalitet. Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 83: En eldre generasjon med bjørk og furu i sentrum av Ulsteinvik.

Ulsteinvik–Ulstein kommune

1501–12

Vegreferanse:

15–FV61–FHp 51–FMeter 1177–THp 51–TMeter 1206



Figur 84: Flere rekker med rogn, Ulsteinvik sentrum.


Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	4
Avstand, innbyrdes:	11 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Rogn
Treslag, botanisk navn:	Sorbus aucuparia
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170713
Utviklingsfase	Etableringsfase
Høyde:	6 m
Stammediameter:	7 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	1–God
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Hareide–Hareide kommune

1501–13

Vegreferanse:

15–FV37–FHp 1–FMeter 133–THp 1–TMeter 147



Figur 85: Trerekke med bjørk ved fergetaia på Hareide.

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	4
Avstand, innbyrdes:	4 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjørk
Treslag, botanisk navn:	Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170713
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	12 m
Stammediameter:	37 cm
Kronediameter:	8 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsone, nærmere enn 4 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Hareide–Hareide kommune

1501–14

Vegreferanse:

15–FV61–FHp 55–FMeter 281–THp 55–TMeter 383



Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	12
Avstand, innbyrdes:	7 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Asal
Treslag, botanisk navn:	Sorbus
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170713
Utviklingsfase	Vekstfase
Høyde:	4 m
Stammediameter:	6 cm
Kronediameter:	4 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Trær må følges opp med parklik skjøtsel. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 2 meter fra stammen.
Eier:	Fylkeskommunen
Vedlikeholdsansvarlig:	Statens Vegvesen

Figur 86: Ved Hareide fergekai var det pyntet opp med trerekke av asal.

Sandøya–Sande kommune

1501–15

Vegreferanse:

15–FV6–FHp1–FMeter 2349–THp 1–TMeter 2369



Figur 87: Bjørketrær langs FV6 på Sandøy.

ViaPhoto, SVV

Type/gruppering:	Trerekke
Løvfellende/Vintergrønn:	Løvfellende
Type/form:	
Antall:	4
Avstand, innbyrdes:	5 m
Areal:	
Treslag, norsk navn:	Bjørk
Treslag, botanisk navn:	Betula
Naturlike verdifulle trær:	Estetisk
Registreringsdato:	20170719
Utviklingsfase	Klimaksfase
Høyde:	8 m
Stammediameter:	15 cm
Kronediameter:	6 m
Krone- og stammestruktur:	2–Middels
Krav om ytterligere oppfølging:	Ja
Spesielle restriksjoner:	Ja
Tilleggsinformasjon:	Sannsynligvis private. Ikke tillatt å grave i dryppsoner, nærmere enn 3 meter fra stammen.
Eier:	Privat
Vedlikeholdsansvarlig:	Privat

5 Konklusjon

I kontraktområde 1504–Ytre Romsdalen ble det registrert 52 funn, hvor de fleste, 35 stk, var å finne i Molde kommune. Ellers var de resterende registreringene i områder med bebyggelse: Eidsvåg, Bud, Batnfjordsøra, Elnesvågen. Samt på enkelte småplasser, som Gjemnes og Groravika. Ytre Romsdalen har i forhold til de andre kontraktområdene større områder med åpent terreng og jordbruksarealer, i tillegg til fjella. Dette kan være med å forklare hvorfor det ble registrert flere alléer og trerekker her enn i resten av fylket. Ettersom alléer og trerekker ble ofte plantet i jordbruksområder og i tilknytning til større gårder og tettsteder.

I kontraktområdet 1503–Indre Romsdalen ble det registrert 20 funn, hvor 11 var i Rauma kommune, rundt Åndalsnes, og 9 var i Nesset kommune, rundt Eresfjord. Dette kontraktområdet består stort sett av fjell, fjord og veger som bukter seg langs dem. Derfor er det ikke rart at det var få alléer og trerekker her. Siden Åndalsnes er en by og et knutepunkt, er det å forvente at de fleste registreringene ble gjort her.

I kontraktområdet 1501–Søre Sunnmøre ble det registrert 15 funn, hvor de fleste var lokalisert i Herøy-, Ulsteinvik- og Sande kommune. Søre Sunnmøre ligger helt ute ved kysten, hvor det er sterk vind, hardt klima og en del fjell. Området har også flere øyer, og avstanden mellom befolkningen er stor. Med de forutsetningene i bakhodet, er det ikke overraskende at det ikke ble registrert flere trerekker eller alléer.

Til sammen ble det registrert 87 funn av alléer og trerekker. Det som ble registrert i Søre Sunnmøre, Ytre-, og Indre Romsdalen må følges opp videre i driftskontraktene for å skjøttes best mulig, og skjøtselsplaner bør lages ut ifra denne rapporten. Kun fagfolk med dokumenterbar trepleiefaglig kompetanse kan sette fram vurderinger og anbefalinger for skjøtsel av trær, samt å gjennomføre skjøtselen (*Leinonen, 2012*). Det er krav om fri høyde over vegbanen, som vil si at for trær med døde greiner som henger for langt ut over vegen, må de fjernes hvis de øker risikoen for ferdsel langs vegen. Hvis en allé blir felt, bør det vurderes å la stubbene få stå igjen, da de ofte er verdifull for biologisk mangfold, samt at stubbene blir et minne om en annen tid. Etter behov vil det i vekstfasen til trærne foregå oppbyggingsbeskjæring, ofte med tre til fem års mellomrom (*Leinonen, 2012*). Årlig bør stammeskudd og kratt rundt alléene og trerekkene fjernes. Hvert år må det gjennomføres en inspeksjon av trærne for å få oversikt over hva som må gjøres for å holde de vedlike, og unngå at trærne kan føre til trafikkfarlige situasjoner.

En må ta hensyn til at enkelte av registreringene kan være av privat eie, og derfor må en være åpen for samarbeid med private i forhold til skjøtsel av disse. Trær av spesiell kulturhistorisk eller biologisk verdi må tas ekstra hensyn til, da de representerer vår historie, samt kan være viktige leveområder for mange arter. De bør derfor få stå i fred så godt det lar seg gjøres, med oppfølging når det er nødvendig.

En må også merke seg at kartleggingene kun er gjennomført på europa, riks- og fylkesveier i fylket, som er Statens Vegvesens ansvarsområder. Men det utelukker ikke at det kan finnes verdifulle trerekker og alléer også langs kommunale og private veger i fylket.

6 Avsluttende

Med tanke på at kartleggingen var for tre store kontraktområder, er det mulig at enkelte trerekker kan ha blitt oversett eller glemt. Det at kartleggingen ikke foregikk lengre enn to uker var med på å øke stressnivået for å bli ferdig i tide, og førte til lange dager på jobben. Det var et par områder en ikke hadde tid til å kartlegge med bil, så de vegene ble «kjørt» ved hjelp av ViaPhoto i etterkant av kartleggingen.

Som sommerstudent er det mye en enda ikke har lært eller er sikker på, dermed kan det hende at enkelte trær har blitt utelatt i usikkerhet på om de skulle være med. Som kartlegger er det ikke alltid like lett å se hvilken kategori trærne hører til kvalitetsmessig, og noen ganger kan de ligge å vippe mellom flere. En avgjørelse tas da på bakgrunn av skjønn, og resultatet kan derfor variere etter hvem som kartlegger. Denne kartleggingen kan derfor regnes som en grov oversikt over hva som finnes i de kartlagte kontraktområdene i Møre og Romsdal.

7 Referanser

Leinonen, Ellen (31.08.2012), «Registrering av alleer, trerekker og monumentale enkelttrær i Sør- Trøndelag».

Miljødirektoratet, «Hule eiker– en utvalgt naturtype».

<https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Milj%C3%B8%20og%20klima/Brosjyrer%20og%20faktaark/Eik%20brosjyre.pdf>

Mørch, Hanne (2017), Veileder: «Registrering av trær–en manual for registrering av Trær– objekt i NVDB».

NIBIO, (18.08.2010), Artikkel: «Alléer–viktige elementer i kulturlandskapet».

http://www.skogoglandskap.no/fagartikler/2010/alleer_viktige_elementer_i_kulturlandskapet/newsitem



Statens vegvesen
Region midt
Veg- og transportavdelingen
Postboks 2525 6404 MOLDE
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-midt@vegvesen.no

ISSN: 1893-1162

vegvesen.no

Trygt fram sammen